






違法設置エレベーターの事故事例

※国土交通省で把握している事故から、けが等の被害があったもの

事故の種類	昇降機の構造に関する主な事故原因	事故事例
	昇降路内に立ち入り、動くかごに接触	昇降路の壁又は囲いがない 昇降路の戸がない
	かごが無いのに扉が開き昇降路内に落下	昇降路の戸の施錠装置がない
	かごから身を乗り出し、上層階の床とかごに挟まれ	かごの壁又は囲いがない 安全装置がない
	かごが下降し、床とかごに挟まれ	かごの壁又は囲いがない 安全装置がない
	主索が切断してかごが落下	主索の強度不足

平成22年12月 兵庫県(死亡)
平成23年9月 大阪府(死亡)

平成21年2月 兵庫県(死亡)
平成24年4月 埼玉県(死亡)

平成21年4月 青森県(死亡)
平成21年11月 北海道(死亡)
平成22年12月 新潟県(死亡)
平成23年11月 東京都(死亡)
平成26年5月 東京都(死亡)
平成26年8月 愛知県(死亡)

平成21年5月 静岡県(死亡)
平成21年5月 鹿児島県(死亡)
平成22年7月 神奈川県(死亡)
平成24年5月 北海道(死亡)
平成24年12月 兵庫県(死亡)

平成22年7月 兵庫県(骨折)